

Informationen zum Update für CocktailAudio N25 Verion R1652

- ① Veröffentlichungsdatum 15.02.2021
- ② Firmwareversion: R1652
- ③ Änderungen zwischen Firmware R1634 und R1652 wie folgend

A. Neue Funktionen

1 Keine neuen Funktionen

※ Hinweis

Bitte verwenden Sie die aktuellste AppVersion MusicX NEO V1.0.14, damit das N25 mit Firmware R1652 korrekt funktioniert.

B. Verbesserungen

1 Mikro-Einstellung für Multiroom-Funktion (Group Play)

Wir haben Multiroom (Group Play) stabiler gemacht und einige Nebeneffekte (Bugs) im Zusammenhang mit Group Play-Codes beseitigt. Zum Beispiel gab es einen Fehler, dass die CD-Wiedergabe unmöglich war, wenn die Gruppenwiedergabe 'Aktiviert' ist.

- 2 Der Fehler, dass das N25 von selbst neu startet, ohne dass 'Factory Reset Succeeded' angezeigt wird, wurde behoben
- 3 Der Fehler, dass das Bild beim Ausschalten des N25 kurzzeitig abbricht, wurde behoben
- 4 Der Fehler wurde behoben, dass beim Abspielen von Spotify Connect das Titelbild und das Liedcover nicht übereinstimmten
- 5 Der Fehler wurde behoben, dass beim Spielen mit Roon die Cover-Bilder der einzelnen Songs nicht richtig angezeigt wurde
- 6 Die Verzögerungszeit bei der Wiedergabe von MQA-Dateien wurde verbessert
- 7 Behebung des Fehlers, dass die Uhrzeit bei der Wiedergabe von DAB+/FM-Radio falsch angezeigt wurde (+1 Stunde)
- 8 Wenn das Airable i-Radio abgespielt wird, hat das Symbol für den Zufallswiedergabemodus, das unten rechts angezeigt wird keine Bedeutung für diese Funktion, daher wurde es durch ein Symbol für die Signalstärke ersetzt
- 9 Fehler beseitigt, das nach einem Gerätereuestart die verbundenen Netzlaufwerke nicht mehr angezeigt werden
- 10 Beseitigung des Fehlers, dass es unmöglich war, DSD-Dateien mit Roon abzuspielen, nachdem eine Datei in der MusicDB abgespielt wurde
- 11 Beseitigen Sie den Fehler, dass bei der Wiedergabe von Deezer 'Flow' nur 10 Titel immer wieder abgespielt wurden
- 12 Übersetzungen wurden angepasst/aktualisiert