

Informationen zum Update für CocktailAudio X35 (R1721)

- ① Veröffentlichungsdatum: November 2021
- ② Version der Firmware : R1721
- ③ Änderungen zwischen Version 1530 und 1721

Wichtige Informationen: Bitte führen Sie ZUERST unter Setup/MusicDB eine Datenbankprüfung durch bevor Sie die neue Firmware installieren. Andernfalls gehen Änderungen an den Dateien die Sie über das Webinterface vorgenommen haben, verloren.

Das Webinterface wird bei diesem Update ebenfalls ENTFERNT. Eine neue PC/MAC-Software wird bis Ende des Jahres verfügbar sein.

A. Neue Funktionen

1 Komplette Änderung der Musikdatenbankstruktur

Wir haben die Musik-DB-Struktur ab Firmware R16xx komplett geändert. Um die neue MusicDB zu verstehen, lesen Sie bitte die Datei 'Neues Musikdatenbanksystem'. Sie finden diese auf Cocktailaudio.de unter Service/Bedienungsanleitungen




2 Multi-room(Group Play) Funktion hinzugefügt




Es wurde eine Funktion hinzugefügt, um mehrere CocktailAudio-Geräte zu einer Gruppe zusammenzufügen. Diese Funktion kann zur Auftrennung von Links und Rechts oder der Beschallung von mehreren Räumen verwendet werden. Für weitere Informationen lesen Sie das Dokument 'Multi-room(Group Play) Funktion.pdf'. Sie finden diese auf Cocktailaudio.de unter Service/Bedienungsanleitungen

3 Funktion zum TAG editieren

※ **Hinweis:** Diese Funktion wird mit der App MusicX NEO Version 1.0.18 und ab R1679 der Gerätefirmware korrekt funktionieren.

- + Mit dieser Funktion werden die Metadaten (Tags) der Musikdateien im aktuellen Ordner kollektiv geändert.
- + Wenn es ausgewählte Musikdateien im Ordner gibt, werden nur die ausgewählten Musikdateien geändert, und wenn es keine ausgewählte Datei gibt, werden alle Musikdateien gemeinsam geändert.
- + Wenn das Eingabefenster geöffnet ist, sind alle Einträge leer. Nur eingegebene Einträge werden gemeinsam geändert.
- + Alle Metadaten (Tag) können geändert werden, mit Ausnahme von Elementen (Titel, Tempo, Tracknummer, etc.), die nur für jeden Song unterschiedlich sein können.





4 Neue Backup und Wiederherstellungsfunktion

Es wurde eine überarbeitete Backupfunktion hinzugefügt, mit der alle Daten, die über die MusikDB gescannt werden, gesichert werden können.

Die Backupfunktion ist im Setup unter MusikDB zu finden.

Beim Starten des Backups können Sie wählen, ob bereits vorhandene Dateien überschrieben oder ausgelassen werden sollen. Ebenso, ob das Gerät nach erfolgreichem Backup herunterfahren soll. Das Backup arbeitet alle in der MusikDB verknüpften Ordner ab. Ordner mit Unterordnern werden komplett gesichert.

Bei der Wiederherstellung kann zwischen einer kompletten Wiederherstellung unter einer teilweisen Wiederherstellung unterschieden werden

5 Hilfsfunktion zum entfernen der alten Alben/Titelnummerierungen

Bedingt durch das alte Datenbanksystem haben die nach dem Update übernommenen Daten eventuell vor dem Alben bzw. Titelnamen noch die für die alte Datenbank benötigten Nummerierungen. (z.B. [0001 Albumname])

Sie können diese Nummerierungen über eine Funktion entfernen lassen. Wählen Sie dazu den Ordner an, wo die Nummerierungen entfernt werden sollen und drücken Sie anschließend die Menutaste. Wählen Sie hier "Delete Index Number" aus. Die Funktion arbeitet auch mit Unterordnern und entfernt auch dort die Nummerierungen

- 1 Beseitigt den Fehler, dass das Gerät manchmal von selbst neu startet oder beim Rippen von CDs eingefroren ist
- 2 Cover Art-Dienste wie Google, Amazon und Bing funktionieren wieder.
Wir haben andere Dienste entfernt (7 Digitals und Allcovers)
- 3 Cherry Tastaturen sollen nun am Gerät unterstützt werden
- 4 Beseitigt den Fehler, dass das Gerät von selbst neu startet, ohne dabei 'Factory Reset Succeeded' anzuzeigen wenn es auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt wurde
- 5 Der Fehler wurde behoben, dass beim Ausschalten des Geräts ca. 2/3 des unteren Teils des Bildschirms für ca. 1 Sekunde schwarz angezeigt wird.
- 6 Der Fehler wurde behoben, dass bei der Wiedergabe von Spotify Connect das Coverbild und der Titel nicht übereinstimmten und das Coverbild des ersten Titels beibehalten wurde
- 7 Der Fehler wurde behoben, dass beim Spielen mit Roon die Cover-Art der einzelnen Songs nicht richtig angezeigt wurde
- 8 Die Verzögerungszeit bei der Wiedergabe von MQA-Dateien wurde verbessert
- 9 Behebung des Fehlers, dass die Uhrzeit bei der Wiedergabe von DAB+/FM-Radio falsch angezeigt wurde (+1 Stunde)
- 10 Wenn das Airable i-Radio abgespielt wird, hat das Symbol für den Zufallswiedergabemodus, das unten rechts erscheint, keine Bedeutung für diese Funktion, daher wurde es durch ein Signalstärkesymbol ersetzt
- 11 Der Fehler wurde behoben, dass, obwohl die Lautstärke des Digitalausgangs/Analogausgangs auf 'Fest' eingestellt ist, der Lautstärkewert auf dem Bildschirm sich ändert, wenn Sie den Lautstärkeregl er gedreht wird
- 12 Beseitigen Sie den Fehler, dass bei der Wiedergabe von Deezer 'Flow' nur 10 Titel immer wieder abgespielt wurden
- 13 Zusätzliche Übersetzungen eingepflegt
- 14 Der Fehler wurde behoben, dass unter iOS in der App MusicX Neo die 'Play Time Bar' beim Abspielen des nächsten oder eines anderen Titels während der Musikwiedergabe ausgeblendet wurde
- 15 Verbesserte Behandlung von lokalen Schriftzeichen bei der Anzeige von Tag-Informationen
- 16 Verbesserte Handhabung von Dateien, die Metadaten in einer nicht standardisierten Tag-Methode in RIFF(wave)-Dateien speichern
- 17 Diverse Übersetzungen nachgebessert
- 18 Es wurde der Fehler behoben, dass Sie keine Genre-, Album- oder Interpretenordner eingeben können, wenn das Gerät mit einem externen Speicher über UPnP verbunden ist.
- 19 Airable, Deezer-Logos werden ersetzt
- 20 Verbessertes Aufrufen der Albenliste bei großer MusicDB
- 21 Beseitigung des Fehlers, dass 'digitale Ausgangslautstärke' und 'analoge Ausgangslautstärke' in den Einstellungen verschränkt waren
- 22 Login für Tidal auf neuen Loginstandard angepasst. Für die Erstanmeldung muß über die App Tidal mit dem Gerät verknüpft werden!