

Firmware Erscheinungsnotiz für R1592

- ① Erscheinungsdatum: 7. Oktober 2011
- ② Version der Firmware: R1592
- ③ Update aktualisiert den Inhalt R1592 der früheren Version(R1568)

1 Automatisches Firmware Update über das Internet

※ Verfügbar ab Firmwareversion R1577.


Der X10 prüft automatisch beim Einschalten (Internetverbindung vorausgesetzt), ob eine neue Firmware verfügbar ist.



※ Wenn ABBRECHEN ausgewählt wird, wird trotzdem ein Ordner [New Firmware] auf der Hauptebene der Festplatte erstellt. Erst wenn Sie [New Firmware] durch den Browser löschen, wird der X10 Sie wieder nach dem Firmwareupdate fragen.

※ Wenn OK ausgewählt ist lädt das Gerät die Firmware automatisch und entpackt diese. Nach dem Entpacken wird das Update automatisch installiert.

Ab der Installation darf der Vorgang nicht mehr unterbrochen werden (Ab Bild 3)



※ Natürlich kann das Firmwareupdate auch manuell mit einem USB-Stick ausgeführt werden.

2 UPnP Server/Client Funktion und Samba Server/Client Funktion

Mit dem UPnP Server/Client und Samba Server/Client-Netzwerk-Protokoll, können Sie den X10 zusammen mit verschiedenen Arten von Geräten, die UPnP-Server/Client oder Samba Server unterstützen, verwenden



3 Mehrere X10-Geräte im gleichen Netzwerk

Statten Sie einen X10 mit einer Festplatte und Musik aus (Musik-Server).

Nun können weitere Geräte (ohne Festplatte) als Client auf die Daten des Cocktailaudio (Musik-Server) zugreifen. Der Zugriff erfolgt hierbei über UPnP über den Browser



4 X10 als Musik-Server für Sonos' Geräte nutzen:

Als Benutzer eines Sonos Gerätes können Sie ab jetzt den X10 als Musik-Server verwenden.



5 Popup Nachricht, wenn die USB-Verbindung vom X10 zum PC getrennt wird.


Der X10 kann über ein USB Kabel mit dem PC verbunden werden. Wenn die Verbindung getrennt wird, wird eine Nachricht angezeigt.



6 Audio Format Auswahl wurde zum Setup hinzugefügt

Im Setup unter CD Ripping Setup wurde ein Menüpunkt zur bevorzugten Einleseformat hinzugefügt.

※ Standard ist WAV




7 Minimierung der Schritte beim CD Rippen.


Mit der Tastenkombination (RIP-Taste) auf der Fernbedienung, gibt es nun eine Möglichkeit, um die Schritte beim CD rippen zu minimieren.



- ① Cd einlegen und warten, bis die CD vom X10 erkannt wird.
- ② Setzen Sie den Cursor auf CD Play /Rip und drücken Sie OK



- ③ Überprüfen Sie, ob der X10 die CD-Daten ordnungsgemäß aus der FreeDB erhalten hat.
- ④ Wenn alles in Ordnung ist, drücken Sie die RIP-Taste der Fernbedienung.



- ⑤ Der X10 wird Sie fragen, ob Sie Albumcover-Dateien haben.
 - ⑥ Wenn Sie "Nein" drücken, beginnt der X10 mit dem Rippen.
- ※ Wenn Sie OK drücken, wird Ihnen der Browser angezeigt, mit dem Sie nach der Coverdatei suchen können.

8 Scrolling in der Dateiliste

Die Navigation im Brower und in der MusikDB wurde etwas überarbeitet. Sie können nun den Bildlauf endlos nach unten oder oben scrollen.


9 Verbesserung der OSD-Sprache im Standby (Clock-)Modus und Alarm Einstellungen.

Mehrere überlappende Sprachen wurden entfernt.

Die deutsche Sprache wurde verbessert.

10 Lautstärkenregelung mit den Tasten auf der Gerätfront des X10.

Sie können die Lautstärke und Pausierung mit den Tasten auf dem X10 regeln.



< Abspielbildschirm >

11 Unterstützung der ACC-Streaming Station im iRadio

12 Verbesserung beim CD-Ripping

13 Verbesserung des MusicDB Backup und des Wiederherstellens

14 X10 Lautstärke kann nicht geregelt werden, wenn Passthrough im Setup aktiviert ist.