

Die offizielle Freigabemitteilung der X35 Firmware (R1006)

- ① Veröffentlichungsdatum 08.11.2017
- ② Die Version der aktualisierten Firmware: R1006
- ③ Beziehen Sie sich auf die Infos bezüglich der aktualisierten Inhalte in Firmware R1006

1 [Passwort kann bei einer neuen WLAN-Verbindung nicht eingegeben werden.](#)

2 [Die automatische Firmwareupdatefunktion bricht den Download mit Fehlern ab](#)