

Die offizielle Freigabemitteilung der X40 Firmware (R0053)

- ① Veröffentlichungsdatum 01.11.2016
- ② Die Version der aktualisierten Firmware : R0053
- ③ Beziehen Sie sich auf die Infos bezüglich der aktualisierten Inhalte von R0048 - R0053

A. Neue Funktionen

Ein AppServer wurde integriert, der für die neue App Novatron MusicX notwendig ist

Anmerkung: Das in Deutschland entwickelte Webinterface wird parallel weiter entwickelt werden.



Eine App mit dem Namen "NOVATRON MusicX" wird in Kürze im Google Play Store und Apple App Store erscheinen. Der am Gerät dazu notwendige AppServer ist ab Version R0053 im Gerät integriert.

B. Verbesserungen

- 1 Fehler beseitigt, bei dem Bilder von lokalen Datenquellen mit einem Fragezeichen gekennzeichnet wurden
- 2 Es können wieder Albumbilder von Google bezogen werden.
- 3 Ein Fehler im Webinterface wurde behoben, bei dem nur noch JPG-Bilder im Webinterface hinzugefügt werden konnten
- 4 Das letzte Backup-Datum wird nun korrekt angezeigt, wenn ein Backup im Hintergrund gestartet wurde
- 5 Ein Fehler wurde beseitigt, das eine CD, die beim Bootvorgang eingelegt war, nicht angezeigt wurde bzw. nicht ausgeworfen werden konnte
- 6 Die Info-Taste funktioniert nun wieder korrekt bei einer Wiedergabe von einer UPNP Quelle
- 7 UPNP Rendering funktioniert nun wieder korrekt über den Windows Mediaplayer
- 8 Tag-Informationen bei AIFF-Dateien werden nun korrekt angezeigt
- 9 Ein Fehler wurde beseitigt, bei dem das Gerät nicht gestartet ist, wenn ein nicht formatierter Datenträger eingebaut wurde
- 10 Ein Fehler wurde beseitigt, bei dem das Gerät eine Internetradiostation sehr lange geladen hat, wenn kein Radionstationsbild verfügbar war

Vielen Dank