

Informationen zum Update für CocktailAudio N15 Version R1516

- ① Veröffentlichungsdatum 26.11.2019
- ② Firmwareversion R1516
- ③ Änderungen zwischen Firmware R1454 und R1516 wie folgend

A. Neue Funktionen

1 Aktualisierung des App-Serviers zur Vorbereitung für die neue App (MusicX Neo)

Da die alte App (Music X) bei vielen Anwendern zu Problemen geführt hat, haben wir uns dazu entschlossen, die App komplett neu selbst zu entwickeln (die alte App wurde von einem externen Dienstleister entwickelt)

Für Apple ist diese bereits im App-Store erhältlich. Für Android wird diese in ein paar Wochen verfügbar sein. Eine Beta-Version zur manuellen Installation kann hier geladen werden

<https://www.cocktailaudio.de/files/downloads/MusicXNeo.apk>

Die App benötigt eine Firmware R1516 oder höher

B. Nachbesserungen

- 1 Fehler behoben, bei dem das Gerät neu gestartet ist, nachdem eine CD eingelesen wurde**
- 2 Fehler behoben, bei dem nach einer Datenbankprüfung die Replay-Gain-Daten zurück gesetzt wurden**
- 3 Fehler behoben, das bei der Wiedergabe einer Gapless-CD die Gaplessfunktion nicht korrekt funktioniert hatte**
- 4 Fehler behoben, bei Sprüngen innerhalb von DSD-Dateien**
- 5 Mikro-Nachbesserung im Bezug auf die Anzeige von Stereo/Mono bei FM-Radio**
- 6 Fehler behoben, das bei der Nutzung von Airplay der Abspielbildschirm nicht aktualisiert wurde**
- 7 Andere Nachbesserung, die zu einem stabileren System führen**
- 8 Replay-Gain-Funktion hinzugefügt**
- 9 CD-Rippingfunktion hinzugefügt**