

# Informationen zum Update für CocktailAudio X12 Version R0133

- ① Veröffentlichungsdatum 15.11.2018
- ② Firmwareversion : R0133
- ③ Änderungen zwischen Firmware R0124 und R0133 wie folgend

## ※ Wichtige Information

**Ab Firmwareversion R0133 wurde der Radiodienst Reciva vom Gerät entfernt. Bitte nutzen Sie zukünftig den Dienst Airable, der auf dem Gerät auch schon seit längerer Zeit zur Verfügung steht.**

**Beim Anbieter Reciva gibt es immer mehr Probleme bezüglich Pflege der Daten und Erreichbarkeit der Server. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Dienst zu entfernen.**

## A. Neue Funktionen

### 1 Verbesserung der Musikdatenbankstruktur

**Wir haben die MusikDB-Struktur verändert, um ein besseres Handling von Multi-Alben zu bewirken. Der gleiche Albumname ist nun erlaubt.**

※ Hinweis  
Ihr Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie nach dem Aktualisieren Ihres Geräts mit dieser neuen Firmware zur vorherigen Firmware zurückkehren, da die MusicDB-Struktur stark verändert wurde.

#### 1-1) Beim Import über den Browser

- Grundsatz : Es wird immer ein neues Album erzeugt
- Wenn der Ordner oberhalb des Imports gleich ist und der Albumnamen gleich bleibt, werden die Titel in das gleiche Album importiert.

#### 1-2) Beim CD Rippen

- Grundsatz : Es wird immer ein neues Album erzeugt
- CD's mit gleichem Albumnamen aber unterschiedlichen Künstlern werden als separate CD's eingelesen
- CD's mit gleichem Albumnamen und gleichem Künstler werden als Multi-CD's eingelesen


#### 1-3) Beim Zusammenführen von Alben

Sie können Alben zusammenführen, unter Zuhilfenahme der Albumhilfe-Funktion

**1-3-1) Im dem Fall, wenn Sie den Albumnamen nicht verändert haben, nachdem Sie über die Albumhilfe ein Album ausgewählt haben, wird das Album mit dem ausgewählten Album zusammen geführt**



Sie möchten beispielsweise das Album "Essential Best" mit dem Album "Diva - The Single Collection" zusammenführen.



① ① Positionieren Sie den Cursor auf dem Zielalbum (Essential Best), und drücken Sie MENÜ und bestätigen Sie 'Dateibefehle'.



② Wählen Sie 'Album bearbeiten', dann erscheint der Bildschirm 'Mehr Informationen zu Multi-Album'. Drücken Sie die OK-Taste, um zum Hilfebildschirm für das Album zu gelangen



③ Wählen Sie 'Album bearbeiten', dann erscheint der Bildschirm 'Mehr Informationen zu Multi-Album'. Drücken Sie die OK-Taste, um zum Hilfebildschirm für das Album zu gelangen.




⑤ 'Diva - The Single Collection' Album wird an der richtigen Stelle eingefügt.

⑥ Wählen Sie 'OK' um das zu bestätigen



⑦ Die Alben sind nun zusammengeführt




1-3-2) Falls Sie etwas für den Albumnamen ändern, nachdem Sie ein Album aus der Liste Albumhilfe' ausgewählt haben, wird ein neues Album erstellt, anstatt es mit dem gleichen Album(Ordner) zusammenzuführen.


#### 1-4) MusicDB Wiederherstellung

Wir haben eine Funktion hinzugefügt, um den mit '/' angehängten Künstlernamen hinter dem Albumnamen zu entfernen und auch im Original-Tag zu ändern. Bitte führen hierzu

#### 1-5) Option hinzugefügt, um den Künstlernamen hinter dem Albumnamen anzuzeigen




Sie können nun im Setup über MusikDB - Append Artist in Album View dafür sorgen, dass der Künstlername hinter dem Albumnamen angezeigt wird. Ein TAG wird hierbei nicht verändert!



## 2 [CD Rippingprogramm umstrukturiert und Algorithmenverbesserung](#)

Wir haben unseren Software-Algorithmus und Code im Zusammenhang mit dem Rippen von CDs neu strukturiert und deutlich verbessert. Wir sind sicher, dass die verbesserte Software (Firmware) eine sehr hohe Qualität des CD-Rippergebnisses bietet, da sie die Datendichte jedes Tracks überprüft und die CD-Rippergeschwindigkeit und den Fehler selbst verwaltet.



The screenshot shows the CD Ripping software interface. The track name 'Pie Jesu' is displayed at the top. Below it, the track duration is shown as '03:58 [ 10:04 ~ 14:03 ]'. The current playback time is '12:27', and the total track duration is '58:12'. The current rip time is '02:04', and the estimated rip time is '09:41'. The rip speed is '6.92 X'. The interface also shows the track number '3/14'.

Labels and arrows pointing to the interface elements:

- Titelname (Title Name) points to 'Pie Jesu'
- Titelzeitposition (Track Time Position) points to '03:58 [ 10:04 ~ 14:03 ]'
- Gesamtabspielzeit (Total Playback Time) points to '58:12'
- geschätzte Rip-Zeit (Estimated Rip Time) points to '09:41'
- Rip Geschwindigkeit (Rip Speed) points to '6.92 X'
- Abspielzeit des Titels (Track Playback Time) points to '03:58'
- Aktuelle Abspielzeit (Current Playback Time) points to '12:27'
- Aktuelle Rip-Laufzeit (Current Rip Time) points to '02:04'

## 3 [Bearbeiten von Genre, Stimmung und Tempo](#)

Sie können beim Rippen von CDs auf Genre, Stimmung und Tempo im Infofenster zugreifen. Informationen aus Titel1 werden hierbei auf die nächsten Titel angewendet, falls diese keine Daten beinhalten

## 4 [Benutzeroption zum Laden der Tracknummer im Qobuz](#)

Bislang wurden nur 50 Songs geladen, wenn man mit der Wiedergabe des Tracks im Qobuz beginnt. Wir haben die Benutzeroption bei SETUP hinzugefügt, so dass Benutzer die Anzahl der geladenen Titel selbst einstellen kann.



## **B. Improvement**

- [Der Fehler, dass der X12 nicht richtig bootet und im Status 'Initializing' bleibt, wurde behoben, falls eine bestimmte 4TB-Festplatte installiert ist und das Netzwerk \(WiFi-Dongle oder Ethernet\) nicht verbunden ist.](#)
- [Der Fehler, dass bei der Aufnahme auf einen externen USB-Speicher über X12 Analog In 1~2 Sekunden fehlen, wurde behoben.](#)
- [Der Fehler, dass das verkabelte Netzwerk sich selbst trennt, wenn der X12 zum ersten Mal mit WiFi verbunden wird und zeitgleich mit Kabel verbunden ist, wurde verbessert](#)
- [Hinzugefügte Netzwerkgaben werden nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gelöscht](#)
- [Es wurde verbessert, dass der Mauszeiger nicht angezeigt wird, auch wenn eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur mit Mausfunktion verwendet wird.](#)
- [Bei der Signalleveanzeige der Eingänge wird nun Links und Rechts für die einzelnen Kanäle angezeigt](#)
- [Verbesserung der Anzeige der Abtastrate \(48/96/192Khz\) sowie der Dateiformate bei der Wiedergabe von Dateien über Online-Dienste.](#)
- [Der Fehler, dass beim Abspielen anderer Dateiformate nach dem Abspielen von APE-Dateien Geräusche auftreten, wurde behoben.](#)
- [Der Fehler, dass die Suchfunktion für Albumcover für Qobuz auf dem WebInterface nicht richtig funktioniert, wurde behoben.](#)
- [Um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten wurden einige Funktionen im Bezug auf das Geräteupdatemanagment und die Nutzung von Gracenote verändert](#)
- [Es wurde das Feld Pfad im Dialog Freigabe hinzufügen hinzugefügt.](#)



Normalerweise können Sie Netzwerkressourcen über das Feld Server (OK-Taste im Feld Server drücken) hinzufügen. Sollte eine Resource dort nicht gefunden werden, kann der Pfad zur Resource im Feld Pfad auch manuell hinzugefügt werden.

**12 Im Albumhilfedialog wird das aktuell gewählte Album in Blau hinterlegt**



Wenn zwei mit exakt dem gleichen Namen benannte Album zu einem zusammengeführt werden sollen, kann über den Albumhilfedialog (OK-Taste im "Album bearbeiten" Dialog auf Albumnamen drücken) das zweite Album ausgewählt werden, das mit dem aktuell geöffneten Album zusammengeführt werden soll. Das aktuell geöffnete Album wird deshalb Blau markiert, damit hier zu erkennen ist, welche das ausgewählte Album ist.

Eine ausführliche Anleitung hierzu finden Sie im Forum FAQ-Bereich unter <https://www.cocktailaudio.de/forum/Thread-Zusammenf%C3%BChren-von-mehreren-Alben-Titeln-zu-einem->

**13 Die Funktion zum Einstellen der maximalen Lautstärke in der App wurde verbessert**

**14 Ein Fehler wurde behoben, bei dem der X12 eingefroren ist, wenn über die App ein Albumbild geändert wurde.**

**15 Verschiedene Verbesserungen um das System stabiler zu machen**