

Das X14 Offizielle Firmware Release Note (R1789)

- ① Freigabedatum : 11. April, 2023
- ② Die Version der aktualisierten Firmware : R1789
- ③ Siehe unten für die Inhalte, die von R1782 auf R1789 aktualisiert wurden

A. Neue Funktionen

-

B. Verbesserung

1. Der Fehler, dass das Löschen eines einzelnen Titels aus der Musik-DB-Liste das gesamte Album dieses Titels löscht, wurde behoben und der Fehler, dass das Löschen eines einzelnen Titels im Ordner 'Meine Musik' aus der Musik-DB-Liste die gesamte Musik-DB.
2. Verbessert wurde das Problem, dass die Meldung „Now DB Checking“ jedes Mal auf dem Bildschirm erscheint, wenn das Gerät hochfährt
3. Es wurde das Problem verbessert, dass nach der Auswahl aller Ordner (Alben) über das Menü 'Alles auswählen' und Musik-DB scannen' die Meldung „Das Album wurde bereits gescannt“ angezeigt wird und der Scan nicht normal funktioniert. Jetzt, wo die Funktion verbessert wurde, wird die Meldung „Sie den bereits gescannten Ordner und entfernen Sie ihn bitte aus den ausgewählten Ordnern“.
4. Verbessert, dass der Amazon Cover Art Service wieder funktionieren sollte.
5. Verbessert wurde das Problem, dass sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ausschaltet, wenn Airplay ausgeführt wird, wenn ERP im Setup auf „Ein“ eingestellt ist
6. Es wird nun nicht mehr zweimal nach einer Bestätigung gefragt, wenn die Funktionen "Kopieren" oder "Verschieben" ausgeführt werden.
7. Beim Ausführen der Funktion "Kopieren (Verschieben)" gibt es eine Funktion, die Sie fragt, ob Sie die Datei scannen möchten die im letzten Schritt kopiert (verschoben) wurde. Wenn Sie in den Ordner "Meine Musik" kopieren (verschieben), wird die Datei automatisch gescannt. Die Funktion wurde verbessert, so dass Sie nicht mehr gefragt werden, ob Sie die kopierte (verschobene) Datei scannen möchten.
8. Der Code im Zusammenhang mit dem Qobuz-Streaming-Dienst wurde feinabgestimmt, so dass der Qobuz-Streaming-Dienst stabil funktioniert

Vielen Dank an alle!