

Informationen zum Update für CocktailAudio X35 Version R1020

- ① Veröffentlichungsdatum 27.09.2017
- ② Firmwareversion: R1020
- ③ Änderungen zwischen Firmware R1006 und R1020 wie folgend

A. Neue Funktionen

- 1 [Keine neuen Funktionen in dieser Firmware](#)

B. Verbesserungen

- 1 [Webinterface auf Pack15 aktualisiert](#)
- 2 [Verbesserter MusicX App Server](#)
- 3 [Neue Version der MusicX App \(Version 1.2.2\) veröffentlicht](#)

Eine aktualisierte App-Version der Novatron MusicX-App ist im Google Playstore und Apple App-Store verfügbar. Bitte aktualisieren Sie Ihre installierte App entsprechend.