

Informationen zur X40 Firmware (R0008)

- ① Veröffentlicht: 04.02.2015
- ② Firmwareversion : R0008
- ③ Änderungen zwischen Firmware R0002 und R0008

A. Neue Funktionen


Nutzung eines Netzwerkspeichers (NAS/Freigabe) als Datenspeicher

Sie können nun einen Netzwerkspeicher als Datenspeicher für die Musikdatenbank nutzen. Sie können die Datenbank auf einem PC oder NAS erzeugen und nutzen. Die Ripfunktion fügt neue Alben dann direkt auf dem Netzwerkspeicher hinzu.


<Anmerkung> Der Netzwerkspeicher muß das 'Samba Protokoll unterstützen'.

Aktuell kann nur mit einem Gerät auf diese Datenbank zugegriffen werden. Ein Zugriff mit mehreren Geräten führt zu Überschneidungen und ungewollten Effekte. Wir werden diese Funktion mit zukünftigen Updates erweitern.


✘ Einrichtung




Schritt 1. Erzeugen Sie auf Ihrem PC/NAS eine Freigabe. Diese muß zum Lesen und Schreiben freigegeben werden.



Schritt 2. Fügen Sie im Browser unter Netzwerk eine Verknüpfung zu dieser Freigabe hinzu. ✘ Für weitere Details siehe Handbuch ab Seite 29!



Schritt 3. Gehen Sie in das SETUP > MusicDB > Speicher: Plazieren Sie den Cursor auf NET wie links zu sehen. Drücken Sie die Taste MENU um die vorhandenen verknüpften Freigaben zu sehen.



Schritt 4. Wählen Sie die entsprechende Freigabe aus und bestätigen Sie mit OK

B. Fehlerbehebungen und Verbesserungen

- 1 Simfy Anmeldeproblem behoben
- 2 Problem mit der AlBUMsuche bei Amazon behoben
- 3 Ein Fehler im Zusammenspiel mit verschiedenen, gleichzeitigen USB-Quellen wurde behoben
- 4 Das Problem, das beim Abspielen über den XLR-Ausgang zwischen den Titeln oder beim Stoppen der Wiedergabe unerwünschte Geräusche entstehen wurde behoben
- 5 Das Problem, das beim Abspielen von Titeln mit Auflösungen von 176.4Khz und 352.8Khz Störgeräusche entstanden wurde behoben
- 6 Das Problem, das verschiedene Internetradiostationen nicht also Favoriten gespeichert werden konnte, wurde behoben
- 7 Das Problem, das dass Gerät nicht mehr reagiert, wenn die Lyrics-Taste gedrückt wurde, wurde behoben.
- 8 Das Problem, das AIFF-Dateien mit einer Auflösung von 176.4Khz nicht abgespielt wurden, wurde behoben.
- 9 Das Problem, das die FreeDB auf Festplatten mit NTFS-Formatierung nicht installiert werden kann wurde behoben
Es wurde der bisher notwendige Reboot bei der Installation der FreeDB entfernt
- 9 Zusätzliche Anzeigelisten bei Verwendung von BBC-Stationen wurden hinzugefügt
- 10 weiteres...