

Informationen zum Update für CocktailAudio X40 Version R0070

- ① Release date : August 20th, 2018
- ② Firmwareversion : R0070
- ③ Änderungen zwischen Firmware R0063 und R0070 wie folgend

A. Neue Funktionen

1 Verbesserung der Musikdatenbankstruktur

Wir haben die MusikDB-Struktur verändert, um ein besseres Handling von Multi-Alben zu bewirken. Der gleiche Albumname ist nun erlaubt.

※ Hinweis

Ihr Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie nach dem Aktualisieren Ihres Geräts mit dieser neuen Firmware zur vorherigen Firmware zurückkehren, da die MusicDB-Struktur stark verändert wurde.

1-1) Beim Import über den Browser

- Grundsatz : Es wird immer ein neues Album erzeugt
- Wenn der Ordner oberhalb des Imports gleich ist und der Albumnamen gleich bleibt, werden die Titel in das gleiche Album importiert.


1-2) Beim CD Rippen

- Grundsatz : Es wird immer ein neues Album erzeugt
- CD's mit gleichem Albumnamen aber unterschiedlichen Künstlern werden als separate CD's eingelesen
- CD's mit gleichem Albumnamen und gleichem Künstler werden als Multi-CD's eingelesen

1-3) Beim Zusammenführen von Alben

Sie können Alben zusammenführen, unter Zuhilfenahme der Albumhilfe-Funktion

1-3-1) Im dem Fall, wenn Sie den Albumnamen nicht verändert haben, nachdem Sie über die Albumhilfe ein Album ausgewählt haben, wird das Album mit dem ausgewählten Album zusammen geführt



Sie möchten beispielsweise das Album "Essential Best" mit dem Album "Diva - The Single Collection" zusammenführen.

- ① Positionieren Sie den Cursor auf dem Zielalbum (Essential Best), und drücken Sie MENÜ und bestätigen Sie 'Dateibefehle'.



② Wählen Sie 'Album bearbeiten', dann erscheint der Bildschirm 'Mehr Informationen zu Multi-Album'. Drücken Sie die OK-Taste, um zum Hilfebildschirm für das Album zu gelangen.




③ Wählen Sie 'Album bearbeiten', dann erscheint der Bildschirm 'Mehr Informationen zu Multi-Album'. Drücken Sie die OK-Taste, um zum Hilfebildschirm für das Album zu gelangen.

④ Wählen Sie 'Diva - The Single Collection'.



⑤ 'Diva - The Single Collection' Album wird an der richtigen Stelle eingefügt.

⑥ Wählen Sie 'OK' um das zu bestätigen



⑦ Die Alben sind nun zusammengeführt




1-3-2) Falls Sie etwas für den Albumnamen ändern, nachdem Sie ein Album aus der Liste 'Albumhilfe' ausgewählt haben, wird ein neues Album erstellt, anstatt es mit dem gleichen Album(Ordner) zusammenzuführen.

1-4) MusicDB Wiederherstellung



Wir haben eine Funktion hinzugefügt, um den mit '/' angehängten Künstlernamen hinter dem Albumnamen zu entfernen und auch im Original-Tag zu ändern. Bitte führen hierzu 'Datenbankprüfung' im SETUP aus.

1-5) Option hinzugefügt, um den Künstlernamen hinter dem Albumnamen anzuzeigen




Sie können nun im Setup über MusikDB - Append Artist in Album View dafür sorgen, dass der Künstlername hinter dem Albumnamen angezeigt wird. Ein TAG wird hierbei nicht verändert!

※ Standart : AN



2 CD Rippingprogramm umstrukturiert und Algorithmenverbesserung

Wir haben unseren Software-Algorithmus und Code im Zusammenhang mit dem Rippen von CDs neu strukturiert und deutlich verbessert. Wir sind sicher, dass die verbesserte Software (Firmware) eine sehr hohe Qualität des CD-Rippergebnisses bietet, da sie die Datendichte jedes Tracks überprüft und die CD-Rippergeschwindigkeit und den Fehler selbst verwaltet.



The screenshot shows the CD Ripping interface for the track "Pie Jesu". The interface displays the track name, its duration, and its position on the CD. It also shows the current playback time, the estimated rip time, and the current rip speed.


Label	Value
Titelname	Pie Jesu
Titelzeitposition	03:58 [10:04 ~ 14:03]
Abspielzeit des	03:58 [10:04 ~ 14:03]
Aktuelle Abspielzeit	12:27
Gesamtabspielzeit	58:12
Aktuelle Rip-Laufzeit	02:04
geschätzte Rip-Zeit	09:41
Rip Geschwindigkeit	6.92 X

3 [Bearbeiten von Genre, Stimmung und Tempo](#)

Sie können beim Rippen von CDs auf Genre, Stimmung und Tempo im Infofenster zugreifen. Informationen aus Titel1 werden hierbei auf die nächsten Titel angewendet, falls diese keine Daten beinhalten

4 [Benutzeroption zum Laden der Tracknummer im Qobuz](#)

Bislang wurden nur 50 Songs geladen, wenn man mit der Wiedergabe des Tracks im Qobuz beginnt. Wir haben die Benutzeroption bei SETUP hinzugefügt, so dass Benutzer die Anzahl der geladenen Titel selbst einstellen kann.



B. Verbesserungen

- [1 Der Fehler, dass der X40 nicht richtig bootet und im Status 'Initializing' bleibt, wurde behoben, falls eine bestimmte 4TB-Festplatte installiert ist und das Netzwerk \(WiFi-Dongle oder Ethernet\) nicht verbunden ist.](#)
- [2 Der Fehler, dass bei der Aufnahme auf einen externen USB-Speicher über X40 Analog In 1~2 Sekunden fehlen, wurde behoben.](#)
- [3 Der Fehler, dass das verkabelte Netzwerk sich selbst trennt, wenn der X40 zum ersten Mal mit WiFi verbunden wird und zeitgleich mit Kabel verbunden ist, wurde verbessert](#)
- [4 Hinzugefügte Netzwerkfreigaben werden nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gelöscht](#)
- [5 Es wurde verbessert, dass der Mauszeiger nicht angezeigt wird, auch wenn eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur mit Mausfunktion verwendet wird.](#)
- [6 Bei der Signalleveanzeige der Eingänge wird nun Links und Rechts für die einzelnen Kanäle angezeigt](#)
- [7 Verbesserung der Anzeige der Abtastrate \(48/96/192Khz\) sowie der Dateiformate bei der Wiedergabe von Dateien über Online-Dienste.](#)
- [8 Der Fehler, dass beim Abspielen anderer Dateiformate nach dem Abspielen von APE-Dateien Geräusche auftreten, wurde behoben.](#)
- [9 Der Fehler, dass die Suchfunktion für Albumcover für Qobuz auf dem WebInterface nicht richtig funktioniert, wurde behoben.](#)
- [10 Weitere Verbesserungen des Codes um das X40-Gerät stabiler zu machen.](#)