

Informationen zum Update für CocktailAudio X40 Version R0073

- ① Veröffentlichungsdatum 12.10.2018
- ② Firmwareversion : R0073
- ③ Änderungen zwischen Firmware R0070 und R0073 wie folgend

※ Information

Aufgrund einiger kleiner Fehler im Update R0070 aus August hier eine neue verbesserte Version

A. Neue Funktionen

Neue Funktionen in dieser Version

Keine

B. Verbesserungen

- 1 Aus Sicherheitsgründen haben wir unser Serversystem aktualisiert. Hiervon ist die Lizenzierung für Gracenote und die automatische Firmwareaktualisierung betroffen. Dieser Bereich wurde aktualisiert
- 2 'Pfad' wurde im Dialog für die Netzwerkfreigabenverwaltung im Browser hinzugefügt



Sie können den freigegebenen Ordner des an den X40 angeschlossenen NAS mit IP-Adresse durchsuchen. Wenn die IP-Adresse bei der Auswahl von "Server" nicht im Pfad aufgeführt ist, können Sie die IP-Adresse des NAS manuell mit angeschlossener USB-Tastatur eingeben. Platzieren Sie dann den Cursor auf der IP-Adresse und klicken Sie darauf, um den freigegebenen Ordner zu erhalten.

- 3 Im Hilfefenster für das Album wird die Farbe des ursprünglichen Albumnamens auf blau geändert.



Wenn Sie mehrere Alben mit der Funktion "Albumhilfe" zusammenführen, wird die Farbe des ursprünglichen Albumnamens im Fenster "Albumhilfe" auf blau geändert, damit Sie nicht den ursprünglichen Albumnamen und dem Zielalbum verwechseln.

- 4 Ladezeit für DSD-Dateien optimiert

- 5 Einstellung für 'Maximale Lautstärke' in der App funktioniert nun korrekt

- 6 Der Fehler, dass das X40-Gerät eingefroren ist, wurde behoben, wenn Sie versuchen, das Cover mit der MusicX App zu bearbeiten.