

## Die offizielle Freigabemitteilung der X40 Firmware ( R0063)

- ① Veröffentlichungsdatum: 14.06.2016
- ② Die Version der aktualisierten Firmware: R0063
- ③ Beziehen Sie sich auf die Infos bezüglich der aktualisierten Inhalte von R0060 to R0063

### A.Nachbesserung Firmware R0060 bis R0063)

- 1 Ein Fehler wurde behoben, der bei eingestelltem Analogausgang auf "Fest 100%" und bei Variabel ab Lautstärke > 80 zu keinem Ton geführt hatte

### C. Verbesserungen (von Firmware R0056 bis R0060)

- 1 Ein Fehler wurde behoben, bei dem CD's, bei denen keine Metadaten gefunden wurden nicht ausgelesen werden konnten  
**[Hinweis] Wenn keine Metadaten gefunden werden muss als Pflichteintrag trotzdem ein Albumname manuell eingetragen werden!**
- 2 Ein Fehler wurde behoben, der den Import von aufgenommenen Dateien aus den Quellen 'Analogeingang', 'Auxeingang' oder Digitaleingang verhindert hat. Es erschien der 'Tag Editieren' Eintrag in einer Endlosschleife
- 3 Ein Fehler wurde behoben bei dem der X40 eingefroren ist, wenn die Wiedergabe von TIDAL mit der Stoptaste unter der Verwendung der 'Music X' App am Abspielbildschirm abgebrochen wurde
- 4 Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Lautstärke ab einem Wert über 50 leiser statt lauter wurde.
- 5 Ein Fehler wurde behoben, das Synology NAS-System als Datenspeicher nicht mehr das Webinterface starten konnten
- 6 Ein Fehler wurde behoben, bei dem kurze Aufnahme (unter 15 Sekunden) eine Nutzung der 'Menu'-Taste nicht mehr zugelassen haben
- 7 Die Anzeige deutscher Übersetzungen werden verbessert.