

Informationen zum Update für CocktailAudio X45 Version R1454

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① Veröffentlichungsdatum : 27.April 2019② Firmwareversion : R1454③ Änderungen zwischen Firmware R1441 und R1454 wie folgend |
|---|

A. Neue Funktionen

Keine neuen Funktionen

B. Verbesserungen

- 1 Ein Fehler, das die zeitgesteuerte Aufnahme nicht funktioniert, wurde behoben
- 2 Ein Fehler wurde behoben, wobei der Konvertierung in MP3 und FLAC die Kanäle Links/Rechts vertauscht waren.
- 3 Ein Fehler wurde behoben, das die "Wiederholen"-Option im Alarm und beim automatischen Abschalten nicht korrekt angezeigt wurden.
- 4 Ein Fehler wurde behoben, das beim längerem Abspielen von Internetradio (> 5 Stunden) die Verbindung abgebrochen wurde.
- 5 Bei gewählter deutscher Sprache wird am Display nun kein 'a' Zeichen mehr angezeigt
- 6 Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Gerät beim Abspielen über den Browser im Webinterface eingefroren ist.
- 7 Anzeigeinfo beim Abspielen von MQA-Dateien unter Tidal wurde verbessert