

HA500H Firmware Release History

1. HA500H Firmware V1.05

1) Fehler behoben, bei dem es zu einem Knall-Geräusch kommen kann, wenn über den Röhrenverstärker gearbeitet wird und zwischen Low/High gewechselt wird

2. HA500H Firmware V1.06

- 1) Fehler behoben, wobei der LCD-Bildschirm nach abschalten automatisch wieder an schaltet, ohne das eine Bedienung erfolgt
- 2) Fehler beseitigt, das die Meldung "Overflow" nicht korrekt am Bildschirm angezeigt wird.
- 3) Fehler behoben, das die Meldung "Overflow" immer angezeigt wird, wenn das Gerät angeschlossen ist und eingeschaltet wird.
- 4) Fehler behoben, bei dem das VU-Meter beim Einschalten eines Quellgerätes ausschlägt

3. HA500H Firmware V1.07

- 1) Ansprechverhalten des Lautstärkereglers der Fernbedienung optimiert
- 2) Firmwareupdateprozedur geändert

4. HA500H Firmware V1.08

- 1) Kanäle bei Quelle Bluetooth getauscht

Thank you very much!